Задача 1.1

Если поры и трещины имеют неправильную форму и особенно, если они расширяются от поверхности в глубь субстрата, образуются как бы заклепки, связывающие адгезию и субстрат чисто механически, то мы наблюдаем механическую теорию адгезии.




Рис. 1 Принцип механической адгезии

Задача 1.2

Химическая (хемосорбционная) теория адгезии объясняет взаимодействие эпоксидных красок с металлической поверхностью, если на металле образуется новое металлорганическое соединение.



Рис. 2 Взаимодействие эпоксидных красок с металлической поверхностью

Задача 1.3

Адгезия будет лучше в случае с низковязким материалом. Ответ поясню. Во-первых, высокая вязкость будет препятствовать легкому растеканию жидкости по поверхности твердого субстрата, и ее проникновению в узкие трещины и щели. Во-вторых, субстрат будет контактировать только с низковязким адгезивом, который с готовностью увлажнит его поверхность при условии, что будет обладать низким поверхностным натяжением.

Задача 2.1

- 1. Площадь контакта адгезива и субстрата приводит к увеличение прочности адгезионного соединения, понижение площади контакта к понижению адгезионного соединения.
- 2. *Качественная подготовка поверхности(отсутствие влаги)* При качественной подготовке поверхности(отсутствие влаги) мы можем наблюдать максимальную адгезионную прочность, при наличии влаги на поверхности мы будем наблюдать низкую адгезионную прочность.
- 3. *Температура*Чем выше температура, тем быстрее происходит взаимопроникновение макромолекул адгезива и субстрата. Следовательно прочность адгезии выше. Чем ниже температура,

тем медленнее происходит взаимопроникновение макромолекул адгезива и субстрата, что приводит к меньшей прочности адгезии.

Время

Чем больше количество времени субстрат внедряется в адгезив, тем выше прочность адгезии. Чем меньше количество времени субстрат внедряется в адгезив, тем ниже прочность адгезии.

5. Низкая вязкость растворов

Высокая вязкость будет препятствовать легкому растеканию жидкости по поверхности твердого субстрата, и ее проникновению в узкие трещины и щели. Субстрат будет контактировать только с низковязким адгезивом, который с готовностью увлажнит его поверхность при условии, что будет обладать низким поверхностным натяжением.

Задача 5.1

Пример адгезии	Сфера	Картинка
Лакокрасочные материалы. Качество прилипания и дальнейшее удержание.	Строительство	
Гипсовые и цементно- песчаные смеси. От надежности прилипания этих смесей зависит эстетическое состояние помещений и иногда даже безопасность людей.	Строительство	
Адгезия специальных антикоррозионных смесей и красок	Металлургическое производство	
Адгезия масла с элементами механизмов.	Механика	
Адгезия пломбы и зуба для качественной защиты и герметизации	Медицина	

Адгезия между частями самолета и специального клея	Авиационная и космическая промышленность	
Адгезия между частями машины и специального клея	Машиностроение	
Адгезия в бутерброде между плавленым сыром и булочкой	Кулинария	
Капли росы на лепестках роз	Биология	
Адгезия между карамелью и яблоком	Кулинария	
Адгезия между лаком и ногтями	Мода	
Адгезия между пятном и одеждой	Мода, быт	9
Адгезия между чернилами и бумагой	Быт	in the same of the

Герметизация стыков элементов трубопровода	Быт, строительство, нефтегазовый комплекс	
Клеточная адгезия	Биология	Montrowal coal Saum-sen Ficurrous a long proprior season Ficurrous a long proprior season Recompand proprior season Beneficial proprior contains and Beneficial proprior c